

Auswertung Protokoll Gewässerschau 2020 - LOS II (Rostock Süd)

Los	Gewässer	Beschreibung	Verantwortlich	Bemerkungen	
	Dorfteich Biestow	Biestow	Dorfteich hat zum Begehungszeitpunkt wenig Wasser, Zuläufe (Lage) des Regenwassers Straßenentwässerung klären	Amt f. Verkehrsanlagen, Pläne recherchieren	AfU informiert AfV
	7/2/1	Biestow	"Herrenteich", Wasserstand "normal", Ablauf gemäht. Das Auspegeln zw. Herrenteich und MBH-Teich wird angestrebt, um den Wasserstand im Herrenteich mglst. konstant bzw. lange zu halten, hier wurde optional die Variante eines Staues angesprochen.	AfU	WBV leistet Amtshilfe, wenn erwünscht.
In der nächsten Gehölzpflegesaison (Herbst 2020) soll eine gemeinsame Pflege des Grabens erfolgen. Dazu erfolgt vorher eine Terminabsprache, ebenso muss die Witterung beachtet werden.			AfS / WBV	ab Oktober 2020	
Begutachtung des Laufes Gew. 7/2/1. Entlang des Gew. sind an den Durchlässen Tore, die mit Schlössern versehen sind. Der Ortsbeirat Biestow erklärte sich bereit, hier den mgl. Rückbau der Tore zu veranlassen, hierzu sind zunächst die Eigentumsverhältnisse zu klären.			Ortsbeirat Biestow		
	2 Sölle	Biestow	Auf Grund der Anfrage des Ortsbeirates wurden die Sölle in Biestow (nahe eines zentralen Supermarktes in Biestow) begangen und der derzeitige Zustand (Bewuchs) diskutiert.		
II	Bullengraben	Südstadt	Zustand derzeit nicht gemäht, am Ablauf fehlt das Gitter. Die Sohle ist am Ablauf durch "Neuordnung" der Steinpackung freizumachen.	WBV	Mahd ab Juli 2020
	Kringelgraben	Südstadt	Graben ist ordnungsgemäß gemäht, die anliegenden Kleingärtner haben selbstständig einen Rückschnitt der Gehölze der Sträucher auf den Böschungen vorgenommen. Dies wurde lobend erwähnt.		
	Straßendurchlass L 132 am Zubringer A20, nahe Ortsabfahrt Groß Stove	Gr. Stove	Zustand/weitere Vorgehensweise wird seitens Straßenbauamt mit Bauern geklärt. (kein Gew. II Ordnung)	Straßenbauamt	
	13 (Land)	Sandkrug, L 132 (Zubringer A20)	östlich der L 132 ist der Schachtdeckel defekt. Die Gummidichtung als auch die Mörtelbefassung des Schachtringes sind defekt. Der Schachtdeckel ist umgehend zu sichern.	WBV	März 2020
	14	Papendorf	Durchlass wurde erneuert (Agrargenossenschaft Papendorf). Dieser Zustand wurde begutachtet.		
	11 (Land)	Papendorf	Räumung von Bruchholz im Graben ist erforderlich. Oberhalb DB beim "gelben Hauses" sind die Durchlässe zu ertüchtigen.	WBV	März 2020
			Der Gew. Abschnitt im Warnowbereich wurde vollständig begangen, die erfolgte Grundräumung mit Gehölzpflege ist abgeschlossen, die Abfuhr des Gehölzschnittes muss noch erfolgen.	WBV	März 2020