

**Auswertung Protokoll Gewässerschau 2020 - LOS V b (Rostock Ost Carbäk u. Peezer Bach im Landkreis)**

Los	Gewässer	Beschreibung		Verantwortlich	Bemerkungen
Vb	27, 27 Umfluter	Bentwisch	DL Kontrolle, Gewässerkontrolle	Otto, Funk	10.03.2020
	27/1/3	Pastow	Wurzel aus DL beseitigt	Funk, Unger	20.03.2020
	27/1/2	Pastow	Hand GR, Kraut ziehen	Funk, Unger	20.03.2020
	27/1/3	Pastow	DL defekt	Funk, Unger	Foto
	27/1/3	Pastow	DL Kontrolle, Reinigung und Mahd	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	27/1/2	Pastow	Kontrolle RL Einläufe	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	28/1	Volkenshagen	DL Kontrolle, Gewässerkontrolle	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	28/2/1	Gr. Kussewitz	Kontrolle RL Einläufe	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	28/2/3	Poppendorf	Verblockung beseitigt	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	28N	Poppendorf	DL Kontrolle	Funk, Riesbeck	23.03.2020
	28N, 28S	Stiller Frieden	DL Kontrolle	Funk, Unger	01.04.2020